

# Katalog vad

**Pracoviště**

**Společnost**

**Název operace**

Dodavatel


Workpress Aviation s.r.o

Potisk Heatbed steel sheet


## Postup:

1. Provést důkladnou kontrolu dílů před odesláním do firmy Prusa Research s.r.o.
2. V případě dodání vadného dílu, budou díly reklamovány
3. Pro další dotazy kontaktovat na e-mail [info@prusa3d.cz](mailto:info@prusa3d.cz) (Lucie Kaufmanová, Pavel Král)



### 1. Vynechaný potisk




### 2. Rozmazaný potisk



### 3. Černé tečky



### 4. Skvrny od potisku



Zpracoval:

Král Pavel

Datum:

07.03.2018

Strana:

1z1

